


Beispiel 7

Zu messen: 2X Rundheit 0,002
am Durchmesser 34mm



- Besteht aus:**
1= 1X MD-2000-0
2= 2X MD-5010-0 (-1)
3= 1X MD-3020-0 (-1)
4= 1X KM-1046-0
5= 1X KM-1012-0