




Beispiel 24

Zum messen: Ab 3. Durchmesser am Teil.



Besteht aus:
1= 1X MD-2000-0
2= 1X MD-5020-0 (-1)