


Beispiel 31

Zum messen: Materialstärken mit einem Taster,
Hochgenau mit Zwei Tastern (differentialmessung).



Besteht aus:

- 1= 1X BG-6000-5-1
- 2= 1X BG-6000-5-2
- 3= 1X BG-6000-5-3